Allegato 2 Documento Descrittivo Veicolo (n.b. le descrizioni riportate sono indicative e sono da ricondursi all'età e all'uso dei mezzi; non hanno, pertanto, valore di perizia tecnica)

L									
	n.	Seriale	Marca	Modello	Descrizione sommaria stato CARROZZERIA	Descrizione sommaria stato MECCANICA	Immagine Laterale	Immagine Posteriore	Immagine Anteriore
	1	40476	Komatsu	D31 S- 18	MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE	A SEGUITO DI FERMO PROLUNGATO NECESSITA DI VERIFICHE PER LA MESSA A PUNTO			