


Comune di Putifigari

Regione Autonoma della Sardegna

CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER INTERVENTI
DI RESTAURO DEI BENI CULTURALI

Annualità 2009

La tomba preistorica di S'Incantu a Putifigari (SS) - completamento del restauro conservativo -



Allegato grafico-fotografico

Consulenti tecnici:



Dott.ssa Archeologa Giuseppina Manca di Mores

Restauratore: Marco Frau


il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
geom. Josè Angel Delogu

Dr.ssa GIUSEPPINA MANCA DI MORES
STUDIO DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE
DEI BENI ARCHEOLOGICI E CULTURALI
Piazza d'Italia, 26 - 07100 SASSARI
Partita IVA 01635680901
Cod. Fisc. MNC GPP 59A60 I452M

Il Sindaco
Dott. Giancarlo Carta



1-2. Veduta generale dell'area di S'Incantu



3. Struttura di protezione della domus



4-5 Particolare interno struttura di protezione (a sin.) e lacuna operata in antico sul soffitto (a ds.).



6. Ingresso all'anticella visto dall'interno. Sotto la scala in legno si noti il gradino




7. Anticella decorata su tutte le pareti con triplici corna



8. Anticella



9. Anticella. Particolare falsa porta con listello orizzontale sormontato da triplice corna.



10. Cella. Veduta generale. Sullo sfondo, oltre il pilastro, ingresso celletta laterale.



11. Particolare ingresso cella laterale.



12. Elementi decorativi scolpiti.



13. Particolare travatura del tetto



14. Cella. Parte di fondo e falsa porta danneggiata




15. Particolare triplici corna



16. Cella laterale



17-18 Cella. Danneggiamento della falsa porta.



0 0.5 1 2 m